

SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI VĂLENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr. 21A, Vălenii de Munte Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942
Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 368 / DATA: 08.06.2026

BENEFICIAR -

PROBA DE ÎNCERCAT - apă clorinată potabilă, CL-713
monitorizare operațională

Prelevare:

- Punct de prelevare - ieșire rezervoare STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE
- Metoda de prelevare - SR EN ISO 19458/2007
- Prelevatorul - Laboratorul C.A. Vălenii de Munte
- Data prelevării probei: 08.06.2026, ora 08⁰⁰
- Data recepției probei: 08.06.2026, ora 08⁰⁵
- Data executării încercării: 08.06.2026+11.06.2026

Nr crt	Denumirea încercării	Unitate de măsură	Metoda de încercare	Valoare admisă cf. ORDONANȚA 7/2023	Rezultate
1.	Număr de colonii la 22°C	număr/ml	SR EN ISO 6222/2004	fără modificări anormale	0
2.	Număr de colonii la 37°C	număr/ml	SR EN ISO 6222/2004	fără modificări anormale	0
3.	Bacterii coliforme	număr/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017	0	0
4.	Escherichia coli	număr/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017	0	0
5.	Enterococi intestinali	număr/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0	0
6.	Clostridium perfringens	număr/100 ml	SR EN ISO 14189/2017	0	0

Responsabil încercare
Biolog
ANGHEL Irina



Autorizat
Șef laborator
MATACHE Gianina



Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..
Rezultatele încercărilor se referă numai la proba de apă specificată. Proba de apă are caracter momentan.
Laboratorul nu emite opinii și interpretări privind calitatea apei.
Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 368 / DATA: 08.06.2026

Cod: F-LAB-10VM

ediția 8, revizia 3

Comuna Blejoi, sat Blejoi, Str. Republicii nr. 23, județul Prahova

Web: www.eszph.ro

Tel.: 0244-512.600 / Fax: 0244-595.016 / 515.035

Pagina 1 din 1

C.I.F. RO 18856244 / Nr. înreg. R.C.: J2006001547290/ Cod Poștal: 107070



LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători, Nr. 6

Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCĂRI



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

60139 APC

Data emitere raport:

10.06.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract: Contract 66 din 25.02.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: **60139 APC**

Numărul fișei de prelevare: 60305

Locul prelevării probei: Rezervor inmagazinare R1 - Coadă Malului

Data prelevării/primirii probei: **08.06.2026 / 08.06.2026, Ora prelevării: 13:23**

Data efectuării încercărilor: 08.06.2026 - 09.06.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de către Beatrice Andreea Stanescu în prezență a reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,38	0,1 - 0,5
2	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	<0,2	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (poziția 1) Turbiditate (poziția 2)
4. Valoarea <0,2 (poziția 2) este sub limita de determinare a metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie

ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici



Întocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu



LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru

ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

60140 APM

Data emitere raport:

10.06.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract: Contract 66 din 25.02.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: **60140 APM**

Numărul fișei de prelevare: 60305

Locul prelevării probei: Rezervor inmagazinare R1 - Coadă Malului

Data prelevării/primirii probei: **08.06.2026 / 08.06.2026, Ora prelevării: 13:23**

Data efectuării încercărilor: 08.06.2026 - 10.06.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de către Beatrice Andreea Stanescu în prezența reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0

NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
5. Încercările au fost efectuate înănd seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit

ing. Ribana Mihaela Bacioiu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

60141 APC

Dată emitere raport:

10.06.2026

Detalii

Beneficiar:	SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE
Nr. comandă/contract:	Contract 66 din 25.02.2026
Tip probă:	Ape potabile
Descriere probă:	Apa potabila
Codul probei:	60141 APC
Numărul fișei de prelevare:	60304
Locul prelevării probei:	Rețea de distribuție - fam. Tanasescu, str. Popii, nr.907, Iazu
Data prelevării/primirii probei:	08.06.2026 / 08.06.2026, Ora prelevării: 13:50
Data efectuării încercărilor:	08.06.2026 - 09.06.2026
Metoda de prelevare:	LMB-IO.06
Date suplimentare despre prelevare:	Proba a fost prelevată de către Beatrice Andreea Stanescu în prezența reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională.

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Aluminiu	SR EN ISO 11885/2009	μg/l	26,26	200
2	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
3	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	3,165	50
4	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
5	Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,28	0,1 - 0,5
6	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,3	-
7	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	385,5	2500
8	Fier total	SR EN ISO 11885/2009	μg/l	<25	200
9	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,7	6,5 - 9,5
10	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,55	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Aluminiu (poziția 1) Amoniu (poziția 2) Azotati (Nitrati) (poziția 3) Azotiti (Nitriti) (poziția 4) Clor rezidual liber (poziția 5) Clor rezidual total (poziția 6) Conductivitate (poziția 7) Fier total (poziția 8) pH (poziția 9) Turbiditate (poziția 10)
- Valorile <0,064 (poziția 2) <0,05 (poziția 4) <25 (poziția 8) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Conductivitatea a fost măsurată la 22,8 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formula matematică
- pH-ul a fost măsurat la 22,8 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:
Șef laborator - chimie

ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu







LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813

Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

60142 APM

Data emitere raport:

11.06.2026

Detalii

Beneficiar:

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract:

Contract 66 din 25.02.2026

Tip probă:

Ape potabile

Descriere probă:

Apa potabila

Codul probei:

60142 APM

Numărul fișei de prelevare:

60304

Locul prelevării probei:

Rețea de distribuție - fam. Tanasescu, str. Popii, nr.907, Iazu

Data prelevării/primirii probei:

08.06.2026 / 08.06.2026, Ora prelevării: 13:50

Data efectuării încercărilor:

08.06.2026 - 11.06.2026

Metoda de prelevare:

LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare:

Proba a fost prelevată de către Beatrice Andreea Stanescu în prezență a reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională.

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanța 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Clostridium perfringens	SR EN ISO 14189/2017	UFC/100ml	0	0
3	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
4	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
5	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
6	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Clostridium perfringens (poziția 2) Enterococi intestinali (poziția 3) Escherichia coli (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 5) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 6)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de băiere (piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 4)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit

ing. Ribana Mihaela Bacioiu





LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 60203 APC Data emitere raport: 12.06.2026

Detalii

Beneficiar: EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA, STR REPUBLICII NR23, BLEJOI
Nr. comandă/contract: Comanda 2728 din 28.05.2026
Tip probă: Ape potabile
Descriere probă: Apa potabila
Codul probei: 60203 APC
Numărul fișei de prelevare: 60365
Locul prelevării probei: Iesire statie de tratare - Str. Bratocea, Valenii de Munte
Data prelevării/primirii probei: 09.06.2026 / 09.06.2026, Ora prelevării: 14:32
Data efectuării încercărilor: 09.06.2026 - 10.06.2026
Metoda de prelevare: LMB-IO.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de către Beatrice Andreea Stanescu în prezența reprezentantului beneficiarului Matache Gramina, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Aluminiu	SR EN ISO 11885/2009	μg/l	37,48	200
2	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
3	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	1,997	50
4	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,1
5	Clor rezidual liber	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,54 ± 0,07	0,1 - 0,5
6	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,56	-
7	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	383,7	2500
8	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,6	6,5 - 9,5
9	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	<0,2	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Valorile <0,064 (poziția 2) <0,05 (poziția 4) <0,2 (poziția 9) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Incertitudinea extinsă pentru nivel de încredere de 95% cu factor de extindere k=2 este afișată cu semnul ± când rezultatul analizei este apropiat limitei impuse
- Conductivitatea a fost măsurată la 23,7 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 23,7 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție (bransament, capăt de rețea)

Șef laborator - chimie


ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic

ing. biotech. Dan Vlad Popovici

Întocmit

ing. chim. Evelina Adina Nitu



SISTEMUL HIDROTEHNIC VĂLENII DE MUNTE - LABORATOR CALITATEA APEI VĂLENII DE MUNTE

Str. Bratocea, nr. 21A, Vălenii de Munte Jud. Prahova, Tel.: 0769074807/0786017942
Laborator înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 506 / DATA: 21.07.2026**BENEFICIAR -**

PROBA DE ÎNCERCAT - apă clorinată potabilă, CL-900
monitorizare operațională

Prelevare:

- Punct de prelevare – ieșire rezervoare STAȚIE TRATARE APĂ VĂLENII DE MUNTE
- Metoda de prelevare – SR EN ISO 19458/2007
- Prelevatorul – Laboratorul C.A. Vălenii de Munte
- Data prelevării probei: 21.07.2026, ora 08⁰⁰
- Data recepției probei: 21.07.2026, ora 08⁰⁵
- Data executării încercării: 21.07.2026÷24.07.2026

Nr crt	Denumirea încercării	Unitate de măsură	Metoda de încercare	Valoare admisă cf. ORDONANȚA 7/2023	Rezultate
1.	Număr de colonii la 22°C	număr/ml	SR EN ISO 6222/2004	fără modificări anormale	0
2.	Număr de colonii la 37°C	număr/ml	SR EN ISO 6222/2004	fără modificări anormale	0
3.	Bacterii coliforme	număr/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017	0	0
4.	Escherichia coli	număr/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017	0	0
5.	Enterococi intestinali	număr/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002	0	0
6.	Clostridium perfringens	număr/100 ml	SR EN ISO 14189/2017	0	0

Responsabil încercare**Biolog****ANGHEL Irina****Autorizat****Șef laborator****MATACHE Gianina**

Acest raport de încercare este proprietatea E.S.Z. Prahova S.A..
Rezultatele încercărilor se referă numai la proba de apă specificată. Proba de apă are caracter momentan.
Laboratorul nu emite opinii și interpretări privind calitatea apei.
Fără aprobarea scrisă a emitentului se interzice reproducerea totală sau parțială a acestui raport de încercare.

RAPORT DE ÎNCERCARE NR: 506 / DATA: 21.07.2026**Cod: F-LAB-10VM****ediția 8, revizia 3****Comuna Blejoi, sat Blejoi, Str. Republicii nr. 23, județul Prahova****Web: www.eszph.ro****Tel.: 0244-512.600 / Fax: 0244-595.016 / 515.035****C.I.F. RO 18856244 / Nr. înreg. R.C.: J2006001547290/ Cod Poștal: 107070****Pagina 1 din 1**



LABORATOR MEDIU BIOSOL SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6
Ploiesti, Prahova
Tel: 0344 107813 Tel: 0371 322551 Tel/Fax: 0244 517408
Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

70487 APC

Data emitere raport:

21.07.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE
Nr. comandă/contract: Contract 66 din 25.02.2026
Tip probă: Ape potabile
Descriere probă: Apă potabilă
Codul probei: 70487 APC
Numărul fișei de prelevare: 70959
Locul prelevării probei: Rezervor inmagazinare R1 - Coadă Malului
Data prelevării/primirii probei: 20.07.2026 / 20.07.2026, Ora prelevării: 09:32
Data efectuării încercărilor: 20.07.2026 - 20.07.2026
Metoda de prelevare: LMB-IO.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de către Adrian Dohanov în prezență a reprezentantului beneficiarului Dinu Marius, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională.

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1 rev.3	mg/l	0,39	0,1 - 0,5
2	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	<0,2	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (poziția 1) Turbiditate (poziția 2)
- Valoarea <0,2 (poziția 2) este sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren


OBSERVAȚII:

Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție (bransament, capăt de rețea)

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu





LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători, Nr. 6

Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

70488 APM

Data emitere raport:

22.07.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract: Contract 66 din 25.02.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apă potabilă

Codul probei: **70488 APM**

Numărul fișei de prelevare: 70959

Locul prelevării probei: Rezervor inmagazinare R1 - Coadă Malului

Data prelevării/primirii probei: **20.07.2026 / 20.07.2026, Ora prelevării: 09:32**

Data efectuării încercărilor: 20.07.2026 - 22.07.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevată de către Adrian Dohanov în prezență a reprezentantului beneficiarului Dinu Marius, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională.

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit

ing. Ribana Mihaela Bacioiu



ntori.



LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcatori, Nr. 6

Ploiesti, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

70493 APM

Data emitere raport:

23.07.2026

Detalii

Beneficiar:

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract:

Comanda 2036 din 16.07.2026

Tip probă:

Ape potabile

Descriere probă:

Apa potabila

Codul probei:

70493 APM

Numărul fișei de prelevare:

70963

Locul prelevării probei:

Robinet intrare retea Coadă Malului, Comuna Magurele

Data prelevării/primirii probei:

20.07.2026 / 20.07.2026, Ora prelevării: 09:46

Data efectuării încercărilor:

20.07.2026 - 23.07.2026

Metoda de prelevare:

LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare:

Proba a fost prelevată de către Adrian Dohanov în prezență a reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba suplimentară prelevată și analiză în cadrul programului de monitorizare operational.

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
2	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie


ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit

ing. Ribana Mihaela Bacioiu



Handwritten signature

Handwritten signature



LABORATOR MEDIU BIOSOL

SC Biosol psi SRL

Str. Torcători, Nr. 6

Ploiești, Prahova

Tel: 0344 107813 Tel/Fax: 0244 517408

Web: www.biosol.ro E-mail: laborator@biosol.ro

Societate certificată SR EN ISO 9001:2015 și SR EN ISO 14001:2015, laborator acreditat SR EN ISO/IEC 17025:2018, înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea calității apei potabile și abilitat pentru determinări de noxe profesionale

acreditat pentru
ÎNCERCARE



SR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 737

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

80220 APM

Data emitere raport:

14.08.2026

Detalii

Beneficiar:

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract:

Contract 66 din 25.02.2026

Tip probă:

Ape potabile

Descriere probă:

Apă potabilă

Codul probei:

80220 APM

Numărul fișei de prelevare:

80305

Locul prelevării probei:

Rezervor inmagazinare R1 - Coadă Malului

Data prelevării/primirii probei:

11.08.2026 / 11.08.2026, Ora prelevării: 15:12

Data efectuării încercărilor:

11.08.2026 - 13.08.2026

Metoda de prelevare:

LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare:

Proba a fost prelevată de către Cristian Dohanov în prezența reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanța 7/2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)


OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie

ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici



Întocmit

ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

80219 APC

Data emitere raport:

12.08.2026

Detalii

Beneficiar:

SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE MAGURELE, STR. DN1 A NR.226, MAGURELE

Nr. comandă/contract:

Contract 66 din 25.02.2026

Tip probă:

Ape potabile

Descriere probă:

Apă potabilă

Codul probei:

80219 APC

Numărul fișei de prelevare:

80305

Locul prelevării probei:

Rezervor inmagazinare R1 - Coada Malului

Data prelevării/primirii probei:

11.08.2026 / 11.08.2026, Ora prelevării: 15:12

Data efectuării încercărilor:

11.08.2026 - 11.08.2026

Metoda de prelevare:

LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare:

Proba a fost prelevată de către Cristian Dohanov în prezență a reprezentantului beneficiarului Dinu Alexandra, proba prelevată și analizată în cadrul programului de monitorizare operațională

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanța 7/2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1rev.3	mg/l	0,3	0,1 - 0,5
2	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	<0,2	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decât integral
3. Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Clor rezidual liber (poziția 1) Turbiditate (poziția 2)
4. Valoarea <0,2 (poziția 2) este sub limita de determinare a metodei
5. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apă de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
6. Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren

OBSERVAȚII:

Intervalul valoric al CMA pentru clorul rezidual liber trebuie respectat în rețeaua de distribuție (bransament, capăt de rețea)

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

