

# SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA DIN COMUNA MAGURELE

## INFORMARE

In urma efectuării unor analize la apa potabila din punctul de prelevare Com. Magurele, Str.Dn1A, nr.226, probele la clor nu au iesit in parametrii normali si in acest sens au fost luate urmatoarele masuri:

- Au fost informate autoritatile publice locale implicate si populatia afectata asupra restrictiilor si precautiilor ce se impun ( consumul de apa imbuteliata, fierberea apei inainte de consum).

Ne cerem scuze clientilor pentru disconfortul creat si va comunicam ca s-au luat toate masurile necesare pentru repetarea analizelor la apa potabil pentru zona de aprovizionare mai sus mentionata.

**Va multumim pentru intelegere!**

